

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年12月	TKG-FC9JNAA	幌ウィング	FC9JNA-10153	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
503.853km	210PS/154KW	M/T 6速		エアー	長:7,260 mm 幅:2,360 mm 高:2,620 mm 門高:2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





[illegible]

特記事項	フロントガラスワイパー-擦れ傷 キャブ内 傷・汚れ・ビス穴 有り エンジンキー-4本 燃料タンクキー-4本 ボディキー-4本
記録簿	有 (H26/7~R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	3	1			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
1	1	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
		12	—			225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	浜名ワークス	「SA1310031-01」	平成25年12月
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール1段 床フック5対 LED庫内灯4個 観音扉パネル表面アルミパネル浮き（裏表共） 右ウイング幌シート補修跡			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ