

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年2月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-501016	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
383,894km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア-	長:9,650 mm 高:2,640 mm	幅:2,410 mm 門高:2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き		◎	
ギア抜け		◎	
クラッチ		/	
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
リターダ		/	
		/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W(運転席)	◎		
P/W(助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎	ナビ付き	
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	2.0	
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル (デジタル純正品)	

点検項目	結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ(ヤニ汚れ大)・ビス穴有。アイドリングストップ付。
スマートキー2ケ。ポデーキー2本。
記録簿 有(H31/2~R7/1)

タイヤ残量





単位：m

	10	10	
	7	9	
8	8	9	9
8	8	8	8
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
.....			
スペア		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	819A3913	令和 6年
【備考】引出しフック11対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。庫内内張り傷・割れ。門口左右プロテクター割れ。 左サイドバンパー（エアロ）ステー割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ