

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年12月	QKG-CYJ77A	冷凍パン	CYJ77A-7009782
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
446.418km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,340 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,240 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風が弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	HID 左ロービーム不灯、フ ォクランプ暗い
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 右カパー擦れ、左サイ ドアンダーミラーメッ キカパー欠

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	前側デフキャリア取り 付け面及びデフロック アクチュエーター廻り 、にじみ
デフロック	◎	

**特記事項** エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本、  
運転席ドア灰皿破損、Fガラスリペア跡  
R7年8月446.418km時ターボ交換済 (リビルト品)  
**記録簿** 有 (R7/6)





タイヤ残量				
単位: mm				
5	7			
2	3			
0	2	3	3	
7	8	8	7	
スペア	11	—		

タイヤサイズ				
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア	245/70R19.5	—		

素材: スチール 備考: スペアタイヤスタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F166096」	平成28年11月
【備考】 年式違い、ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、LED庫内灯9ヶ、保冷カーテンレール、左側片開き式サイドドア、オ 抜き穴前後4ヶ所、ジョロダール 4列(埋め材付き)、断熱厚みリヤ100mmサイド75mm、サーキュレータ、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂製工具箱			
冷凍機/サブE/G (スタンバイ付)	サーモキング	UT-1200SR 「GLW1082014」	平成28年
【備考】 年式違い、 - 29度設定、外気温34度で1時間運転33.1℃→0.3℃確認、エンジン稼働時間7557時間スタンバイ稼働時間9時間、アラームコード37の表示 (エンジン冷却水レベル低下、(クーラント漏水確認))、サーキュレータコントローラーとして東プレコントローラー使用			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床	汚れ