

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年3月	KQG-CYL77A	アルミ平	CYL77A-7004500	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
449,216km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 9,540 mm 高: 310 mm	幅: 2,390 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない、 風が出ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	△	作動不良
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャンビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。エア漏れ有（キャブ上下する）。
エンジンキー5本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	10	9	
	—	—	
6	4	4	3
1	3	1	2
スベア		5	—

タイヤサイズ			
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
—	—		
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スピア	11R22.5 14PR	—	
素材：スチール 備考：亀裂有。スピアアサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	北関東自工		
【備考】＊コーションプレート無。丸カンフック15対。スタシヨﾝ穴5対。スタンシヨﾝ8本。作業灯2ヶ。床板腐食割れ・補修有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----