

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年6月	2KG-FK65F	アルミウイング	FK65F-610947
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 76,000km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー1本 キーレスリモコン1個

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	8	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9C5567」	令和 4年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段、引出しフック5対、LED庫内灯3個、庫内内張りベニア穴あき			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T031137N」	令和 4年3月
【備考】 ラジコン キャスターストッパー 全長1570mm 全幅2430mm 有効長1280mm 有効幅2430mm 最大昇降荷重1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】