

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年5月	QPG-FW1EXEG	冷凍ウィング	FW1EXE-20337
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,093,400km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,470 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,540 mm 門高: 2,470 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																						
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																				
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ																																				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																																				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																					
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																					
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																					
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>△</td> <td>ギヤボックスオイル漏れ</td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>○</td> <td>スチール 300L 200L 凹み有</td> </tr> <tr> <td colspan="3">デフ</td> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	△	ギヤボックスオイル漏れ	ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	○	スチール 300L 200L 凹み有	デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎	
走行関係																																												
点検項目	結果	状態																																										
リーフサス	◎																																											
エアサス	◎	リヤエアサス																																										
パワステ	△	ギヤボックスオイル漏れ																																										
ハンドル	○	擦れ																																										
燃料タンク	○	スチール 300L 200L 凹み有																																										
デフ																																												
点検項目	結果	状態																																										
異音	◎																																											
オイル漏れ	◎																																											
デフロック	◎																																											
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オーディオ</td> <td>○</td> <td>アンテナ折れ</td> </tr> <tr> <td>バックカメラ</td> <td>◎</td> <td>カラー</td> </tr> <tr> <td>電格ミラー</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ETC</td> <td>◎</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>タコグラフ</td> <td>△</td> <td>アナログ 作動不良</td> </tr> <tr> <td colspan="3">床材質</td> </tr> <tr> <td colspan="3">/ ステンレス</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	オーディオ	○	アンテナ折れ	バックカメラ	◎	カラー	電格ミラー	◎		ETC	◎	2.0	タコグラフ	△	アナログ 作動不良	床材質			/ ステンレス											
上物仕様																																												
点検項目	結果	状態																																										
オーディオ	○	アンテナ折れ																																										
バックカメラ	◎	カラー																																										
電格ミラー	◎																																											
ETC	◎	2.0																																										
タコグラフ	△	アナログ 作動不良																																										
床材質																																												
/ ステンレス																																												
マフラー	◎		ミッション			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td>永久磁石式</td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	◎	永久磁石式												
ミッション																																												
点検項目	結果	状態																																										
ギア鳴き	◎																																											
ギア抜け	◎																																											
クラッチ	◎																																											
異音	◎																																											
オイル漏れ	◎																																											
リターダ	◎	永久磁石式																																										
ターボ	◎		上物仕様						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>ステンレス</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	ステンレス																								
上物仕様																																												
点検項目	結果	状態																																										
床材質	/	ステンレス																																										
冷却水吹返	◎		上物仕様			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>ステンレス</td> </tr> </tbody> </table>						上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	ステンレス																								
上物仕様																																												
点検項目	結果	状態																																										
床材質	/	ステンレス																																										

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。フロント左アブソーバー滲み。左右テール割れ。右ドアパネル凹み。ラジエターグリル割れ・凹み。フロントバンパー曲り・スカート割れ。エンジンキー3本・ボデーキー5本(回着の為使用不可)。





記録簿 有 (R3/4、R5/5~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	11			265/70R19.5	265/70R19.5		
9	11			265/70R19.5	265/70R19.5		
15	15	15	14	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
15	15	15	15	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	1	—		スペア	265/70R19.5		—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	トランテックス	「2TB6364」	平成29年
【備考】 断熱: リヤ50mm・煽り40mm・ウィング40mm。鳥居型引出しフック9対。ジョロダーレール4列。ラッシングレール4列。庫内灯6ヶ。水抜き穴前後2対。フェリーフック2対。ウィングスイッチ前後2対。左煽り後方補修有。煽り内張り凹み・傷。ウィングコルゲートパネル凹み。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS100A-L2	平成29年
【備考】 -30設定 +20.1℃ → -0.6℃ 確認(1h)。稼働時間7856h。スタンバイケーブル無。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ