

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年3月	SKG-NPR85AR	クレーン付平	NPR85-7030710	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
249,383km	150PS/110KW	M/T 6速	パキウム	長:3,010 mm 高:230 mm	幅:1,910 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材、アルミ 編板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。後席左右PW付き。後席ヒーター、エアコン無し。
エンジンキー2本（内、キーレス付1本）。
記録簿 有（H26/3～R6/3）

タイヤ残量





単位: mm

5	5		
—	—		
6	7	4	4
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ				
	205/85R16	205/85R16		
	—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
—	—	—	—	
スペア		205/85R16	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		
【備考】鳥居型引き出しフック7対。LED作業灯2ケ。前立て物入れ付き。前方床板アルミ縞板張り。リヤアオリ右側へこみ。			
クレーン/クレーン	ユニック	URV294 「F429150」	平成24年2月
【備考】ブーム4段。2.93t。アウトリガーワイド幅。フックイン。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----