
目付:RO7. 06/16	ו היח 🚺	ROUP 車両ラ	チェック	ラシート	管理番号	: 0537	7101
			車両情	報			
車名	初年度登録	型式	型式形状		車台番号		
日野	平成26年6月	QKG-FW1E>	KBG	シャーシ	FW1EXB-16350		
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディク	bব
629,129km	380PS/279KW	セミA/T プロシフ	ル 12速	エアー	長:	mm 幅: mm 門高	mm j: mm
):良好 ();	通常走行問題なし Δ	: 要修理 /	:装備無し	※あくまでも	当社判断基準によ	るものです	
エンシ	ジン	•	電装関係		F	キャビン	
点検項目 結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
音 © イル混入 ©		エアコン スターター	© ©		シート	○ 破れ 擦れ	、タバコ穴、
イル漏れ ◎	•	オルタネーター	© .	•••••	ヘッドライト	O HĮ	
混入 ◎		P/W (運転席)	©	•••••		レン	ズくすみ
漏れ		P/W(助手席)	©	•••••	ウィンカー		ーシの為サイドウ カー取り外し(室)
料漏れ ◎	· * ······	坂道発進装置	©	•••••	212/3	に有	
気 🧿	:	異常ランプ	0	•••••	ワイパー	0	
フラー 🛙 🎯	:	オーディオ	©	•••••	ミラー	⊚ ヒー	·ター付き
ーボ ◎	:	バックカット	0 映6	ない			
却水吹返 ◎	:	バックカメラ	U E≡	ターのみ		走行関係	
= =	ション	電格ミラー	©		点検項目	結果	状態
		ETC	⊚ 2.0		リーフサス	0	
	八忠	タコグラフ		ログ 、 デジタル	エアサス	∅ リヤ	エアサス
ア鳴き ◎		·· 🖊	上物仕様		パワステ	0	
ア抜け ◎		・ 点検項目	結果	状態	ハンドル	O 擦れ	
ラッチ ◎		床材質			燃料タンク	© 400) <u> </u>
音		MOS		•••••	7	デフ	
イル漏れ □ ◎ ターダ : ◎	永久磁石式	•• ••			点検項目	結果	状態
					異音	0	
					オイル漏れ	0	
					デフロック	0	
詩記事項 エンジン	キー1本、燃料タンク	F-1本、アドブルー	キー1本、導	算風版塗装、室内汚れ	ı		
2録簿 有(R6/	7)						
タイヤ	'残量	*		タイヤ	サイズ		
10	<u>単位:mm</u>		,	245/70R19.5	245/70R1	9.5	
2	3			245/70R19.5	245/70R1		
4 4	6 6	245/70R1		245/70R19.5	245/70R1	,	245/70R19.5
	8 8	245/70R1		245/70R19.5	245/70R1		245/70R19.5
<u> </u>				1	2.0,.0111		
スペア			スペア				

素材:スチール 備考:

	上物			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式	
【備考】		-		
【備考】				
		Ī		
VII 32				
	外装	状態		
キャブコーション	外装 フレーム番号	状態 フレームのさび	飛石	
キャプコーション 有			飛石点傷有	
	フレーム番号	フレームのさび		
	フレーム番号	フレームのさび		
	プレーム番号	フレームのさび		
有	プレーム番号確認済	フレームのさび 無		
	フレーム番号 確認済	フレームのさび		
外装キズ	フレーム番号 確認済	フレームのさび 無		
有	プレーム番号確認済	フレームのさび 無		



【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ **床** 汚れ **外装** へこみ **庫内** へこみ **庫内** 穴あき **庫内** キズ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ