

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年3月	QDG-SS1EKAA	トラクタ	SS1EKA-10503	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
577,136km	520PS/382KW	A/T プロシフト 16速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ リクライニングレバー ノブ欠損
オイル混入	◎		スターター	◎				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ヘッドライト	◎	H I D
排気	◎		異常ランプ	◎		ウィンカー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	△	音出ない アンテナ欠	ワイパー	◎	
ターボ	◎					ミラー	◎	ヒーター付き
冷却水吹返	◎							
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	／				
クラッチ	／		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	○	スチール、アルミ 390L、200L、サブタンク 外側固定バンド切れ、 サブタンク凹み、 燃料漏れ欄に写真添付			
リターダ	◎	流体式						