

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年4月	TPG-NJR85AD	ダンプ	NJR85-7060452
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
74,177km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキウム	長:3,050 mm 幅:1,580 mm 高:320 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
火炎	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	○	PTOポンプ廻り、にじみ
リッターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーカバー擦れ及びステータス傷
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	○	スチール 75L、前方外面凹み、 R側ブラケット曲り、 れ無し（燃料漏れ機に 写真掲載）
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー１本、エンジンキー１本、キャブブルーフラック付き、キャブブルーフに点サビ有り、室内汚れ、運転
 ドア及び荷台右側面補修塗装
 記録簿 有（H29/7～R7/1）

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	新明和工業	DR2-110SY 「S80232584」	平成29年2月
【備考】3方開、ロープフック左右4対、左側スコップ掛け、前立て帯入れ(帯入れ迄庫内長さ2940mm)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ポテ一内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------