

| 車両情報      |             |             |       |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成27年4月     | TRG-NLR85AN | 冷凍バン  | NLR85-7019850                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 209,449km | 150PS/110KW | M/T 5速      | パキューム | 長：2,980 mm 幅：1,610 mm<br>高：1,600 mm 門高：1,570 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |                    |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態                 |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | へたり、タバコ穴、<br>擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン               |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |                    |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |                    |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |                    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |                    |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     |        |    |                    |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     |        |    |                    |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー |        |    |                    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ／  |     |        |    |                    |
|       |    |    | ETC      | ／  |     |        |    |                    |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |     |        |    |                    |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |     | 走行関係   |    |                    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態                 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |          |    |     | リーフサス  | ◎  |                    |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |     | エアサス   | ／  |                    |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |     | エアステ   | ◎  |                    |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | パワステ   | ◎  |                    |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | ハンドル   | ○  | 擦れ                 |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>75L        |
|       |    |    |          |    |     |        |    |                    |
|       |    |    |          |    |     | デフ     |    |                    |
|       |    |    |          |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態                 |
|       |    |    |          |    |     | 異音     | ◎  |                    |
|       |    |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |                    |
|       |    |    |          |    |     | デフロック  | ／  |                    |





特記事項 キャビン 傷・汚れ・ビス穴 有り  
エンジンキー2本

記録簿 有 (H29/4～R6/4)

| タイヤ残量   |   |    |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |    |   |           |           |           |           |
| 7       | 7 |    |   | 195/75R15 | 195/75R15 |           |           |
| —       | — |    |   | —         | —         |           |           |
| 7       | 7 | 7  | 7 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |
| —       | — | —  | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア     |   | 10 | — | スベア       |           | 195/75R15 | —         |
| 素材：スチール |   |    |   | 備考：       |           |           |           |

| 上物仕様                                                                                        |      |                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------|
| 上物名                                                                                         | メーカー | 型式「製造番号」               | 年式      |
| 冷凍バン                                                                                        | 東プレ  | 「H150972」              | 平成27年4月 |
| 【備考】 断熱 サイド100mm/リヤ100mm、片開式サイド扉4ヶ所、エアリブ、庫内灯、水抜き穴<br>前方2ヶ所、リヤカーテン、スノコパネル敷                   |      |                        |         |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                                                                              | 東プレ  | MJ22LSC-P<br>「H150972」 | 平成27年3月 |
| 【備考】 吊下式エバ ｾﾞｯｸｽ30℃設定、1hでs17.0℃→ｾﾞｯｸｽ11.5℃確認 クラッチ作動時間<br>エンジンコンプレッサ18527h/スタンバイコンプレッサ41726h |      |                        |         |
|                                                                                             |      |                        |         |
| 【備考】                                                                                        |      |                        |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】