

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成29年4月	QDF-KDY221	平ボディ	KDY221-8006980
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
99,352km		M/T 5速	バキューム	長：2,810 mm 幅：1,570 mm 高：340 mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	ハロゲン 右ヘッドライトレンズ 割れ 左ヘッドライトレンズ 傷
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 60L

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

キャブ天井・バックパネル 傷・凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー3本 キーレスリモコン1個（電池切れ？作動未確認）

記録簿

有（H29/10～R6/10）

タイヤ残量

単位：mm

6	6		
—	—		
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア	7	4	

タイヤサイズ

—	—		
—	—		
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア	—	—	—

素材：スチール 備考：F：175/75R15 R：145R13 8PR

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		平成29年4月

【備考】 煽り3方開 煽り内側板張り ローブフック サイド7対/リヤ2ヶ所 床板割れ・穴あき 左右煽り曲がり・丁番溶接外れ

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----