
19 · NO 7 . UO/2 1		1 1-4 7	_ ′			. 0001				
車両情報										
車名	初年度登録	型式		形状		車台番号				
フルハーフ	平成 8年10月			タンクローリー	Fk	FKC220A-01418				
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸				
				エアー	長:高:	mm 幅: mm 門高:	mm mm			
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
<b>ア</b> エンジン	ソ		電装関係	Ā	•	キャビン				
点検項目 結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音		エアコン	/		シート	/				
オイル混入 /		スターター	/		ヘッドライト	/				
オイル漏れ /		オルタネーター	/		ウィンカー	© .				
水混入     /		P/W(運転席)	/		ワイパー	/				
水漏れ    /		P/W(助手席)	/		ミラー	/				
燃料漏れ /		坂道発進装置	/							
排気		異常ランプ	/	•••••	•	走行関係				
マフラー	•••••	オーディオ	/		点検項目	結果	状態			
ターボ /	•••••	バックカメラ	/	•••••	リーフサス	0				
冷却水吹返   /	•••••	電格ミラー	/	•••••	エアサス	/	•••••			
		ETC		•••••	パワステ	·!···/··!·····	•••••			
ア ミッシ				•••••	ハンドル		•••••			
点検項目 結果	状態	タコグラフ <b>:</b>	•••••		燃料タンク	<u> </u>				
ギア鳴き /			上物仕様			<b>.</b>	•••••			
ギア抜け    /		点検項目	結果	状態	<b>/</b>	デフ				
クラッチ ! /!		床材質	/		点検項目	結果	状態			
異音					異音	/				
オイル漏れ /					オイル漏れ	/				
リターダ /					デフロック	/				
特記事項工具箱ロッ	ク部一部破損									
記録簿無()										
✓ タイヤ劈	タイヤ残量 タイヤサイズ									
	単位:mm									
7 9 1	1 9	11R22.5 16PR 1		11R22.5 16PR	11R22.5 16P	R 11R22.	5 16PR			
	4 13	11R22.5 16	PR_	11R22.5 16PR	11R22.5 16PI	R 11R22.	5 16PR			
	5									
							<del></del>			
		L	スペフ	_	11R22.5 16P	1				
		素材:スチール	,	備考:						

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
タンクローリー	ヤスダファインテ	H61UX620 「582176801」	平成 8年9月						
【備考】容量:16.5KL、積載物:ミルク、タンク材質:ステンレス									
【備考】									
【備考】									

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	ф	無				



うき

曲がり

₩

補修跡

割れ