

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年5月	KQKG-FR1EXBG	アルミウイング	FR1EXB-13806	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
735,724km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,670 mm 高：2,470 mm	幅：2,380 mm 門高：2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッド ガスケット漏れ	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	○	残量少ない						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項

キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。マフラー遮熱板傷・凹み。
エンジンキー1本（スベアー無）、ボデーキー1本（固着の為使用不可）。



記録簿

無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
8	6	8	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
8	7	6	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア		8	—	スベア		11R22.5 14PR	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXG-LJABDN 「2KY6070」	平成25年
【備考】鳥居型引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ