

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年3月	2DG-FW1AHC	冷凍パン	FW1AH-125039
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
38,128km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,460 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,460 mm 門高: 2,430 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、左ミラーカバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	

燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
-------	---	-------------------

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー3本、ドアロックリモコン1ヶ、ボディキー4本
記録簿 有 (R6/9)





タイヤ残量			
単位: mm			
4	3		
5	2		
0	0	0	0
0	0	0	0
スペア	6	—	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5	—	

素材: アルミ 備考: 4軸目右内側側面キズ、2軸目左スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V036K47-08」	令和5年12月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯5ヶ、パレティナガイド、間仕切り付き、キーストン、ショルダーレール4列(埋め材付き)、水抜き/前後4ヶ所、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、左観音式サイドドア、R観音90度ストッパー、庫内キズ汚れ有り、フェリーフック、左側ステンレス工具箱			
冷凍機/サブE/G (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-EV 「396700542AL」	令和5年
【備考】 -35℃設定、1時間運転12.3℃→15.0℃確認、エンジン稼働時間:686時間、スタンバイコード付き			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ