

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年3月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-522515	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
487,799km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,620 mm 高：2,640 mm	幅：2,410 mm 門高：2,550 mm



◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ	
オイル混入	◎				コンデンサファンOK、 コンプレッサークラッ チ繋がらない	ヘッドライト	○	H I D 点灯OK、左ライトリム 割れ	
オイル漏れ	◎				スターター	◎	ウィンカー	○	点灯OK、右前取り付け ガタ
水混入	◎				オルタネーター	◎	ワイパー	◎	
水漏れ	△	ラジエター アッパータンク、アッ パーホース付け根、ロ ワタンク付近、漏れ有 り			P/W（運転席）	◎	ミラー	○	ヒーター付き、ミラー カバー擦れ
			P/W（助手席）	◎					
			坂道発進装置	◎					
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎					
排気	◎		オーディオ	◎					
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー				
ターボ	◎		電格ミラー	◎					
冷却水吹返	◎		ETC	／					
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ				
点検項目	結果	状態	上物仕様			走行関係			
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎		
クラッチ	◎					エアサス	◎	リヤエアサス	
異音	◎					パワステ	◎		
オイル漏れ	◎					ハンドル	◎		
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L	
						デフ			
						点検項目	結果	状態	
						異音	◎		
						オイル漏れ	◎		
						デフロック	◎		

特記事項	エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー1本(シリンダ固着)、車高灯破損箇所有り、突入防止装置右側プロテクター欠、エア漏れ有り
記録簿	有（H30/3～R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	11		245/70R19.5	245/70R19.5		
	9	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
8	7	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	1	－		スベア	245/70R19.5	－	
素材：アルミ				備考：スベア以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「6Y9A4084」	平成28年12月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、庫内キズ汚れ有り、右アオリ内側穴空き、右側ステンレス工具箱、庫内前壁下側及び天井雨漏れ跡有り			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----