

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年8月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-511037
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
897.277km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,659 mm 幅:2,406 mm 高:2,647 mm 門高:2,554 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ヘッド、オイルパン付近にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	ペダルよりスプリング音
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	

オーディオ	△	・操作不良 ・チューニングボタン欠損
バックカメラ	◎	・カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ 助手席側ミラー割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	○	リザーバタンク にじみ
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L





点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 アイドリング時ハンドルに振動有り。小物入れ欠品。
記録簿 有 (H28/8~R2/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	6	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	8	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	569A5497	平成27年7月
【備考】ラッシング2段、引出フック9対、庫内灯4ヶ、リアドアコーナカバー一部割れ。左リアウイングキャッチ浮き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------