

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トレクス	平成27年10月		冷凍パン	国 [01] 159671
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長:12,370 mm 幅:2,300 mm 高:2,190 mm 門高:2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	○	カメラのみ（動作未確認）
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	/	
ヘッドライト	/	
ウィンカー	△	右サイド取付腐食により外れかけ
ワイパー	/	
ミラー	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワーステ	/	
ハンドル	/	
燃料タンク	△	樹脂製、メーター付近 200L 滲み有り

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項	リフトアックスル
記録簿	有 (H28/1~R6/10)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

—	—	—	—
5	2	1	5
1	3	4	3
スベア		10	—

タイヤサイズ			
—	—	—	—
11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
スペア	11R22.5 14PR	—	—
素材：スチール	備考：ホイールサビ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	VFB24102 「VFB24102-2225」	平成27年9月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯6ヶ、ショロダーレール4列、水抜き穴4箇所、断熱厚みリヤ50mm・サイド50mm			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	サーモキング	「GLW1038346」	平成27年
【備考】-29℃設定、1h（30.2℃→1.2℃）確認、アワーメーター26459h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------