

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年3月	2PG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7125381
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
243,288km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,170 mm 幅：2,260 mm 高：2,050 mm 門高：1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャブ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	



特記事項 *キャブ・ボデー看板跡有。キャブ内キズ・汚れ
エンジンキー4本、(内、キーレス付1本)、燃料タンクキー2本、ボディキー6本

記録簿 有 (H30/6～R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				3	—		
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H173821	平成30年2月
【備考】断熱リヤ75mmサイド75mm、ショロダーレール4列、ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、保冷カーテン、左スライド式サイド扉、前左水抜き穴2ヶ所、水切り曲がり、リヤバンパー凹み亀裂有。			
冷凍機／直結	東プレ	XV35L0D-U	平成30年2月
【備考】－30℃設定 +12.5℃ → －11℃ 確認(1h)。稼働時間2257h。2エバ(リヤエバ高さ1900mm)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ