

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年2月	2DG-SS1EKHA	トラクタ	SS1EKH-100947
走行	馬力	シフト		ブレーキ
101,606km	520PS/382KW	A/T	プロシフト 12速	エア
		長:	mm 幅:	mm
		高:	mm 門高:	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	流体式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー セミトレーラー用
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 390L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー3本、リモコンキー1本、アドブルータンクキー2本  
 記録簿 有 (R3/5~R6/5)

タイヤ残量			
単位: mm			
9	10		
—	—		
12	12	11	11
12	12	12	12
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スベア		295/80R22.5	—
素材: アルミ		備考: スベア以外全数スタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	U-22-A 「L9-33191」	令和 3年
【備考】キャパシティ22000kg、第5輪荷重20000kg、作業灯2ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----