

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年9月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-550072
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
215,337km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長：4,300 mm 幅：1,980 mm 高：1,940 mm 門高：1,810 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	フロント左側ひび有
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左側ステータ補修有
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 *R5、7月194273km時クラッチオーバーホール済（記録簿有り）。
キャブ内キズ・汚れ。フロントバンパー右側カバー割れ、キャブルーフ文字消し塗装有り。
エンジンキー5本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー4本。

記録簿 有（H28/12～R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
8	8	4	8	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：スベアータイヤ欠品。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	MA160420 「160420」	平成28年8月
【備考】断熱材：サイド75mm・リヤ75mm。ジュロダーレール2列、ラッシンググレール2段、左片開式サイド扉、水抜き穴前後2対、庫内灯6ヶ、保冷カーテン。左前側キャスティング割れ、観音扉枠割れ・ウェザーストリップ切れ。看板跡有。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	デンソー	DS32LE-P32E	平成28年9月
【備考】-32℃設定、 +17℃ → -11℃ （1h）確認。 稼働時間10982h。 スタンバイケーブル欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】