

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 3年2月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-606416	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
108,612km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 高:2,390 mm	幅:2,410 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	左アーム曲がり
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ有り
インパネポケット欠品
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個、ボディキー3本

記錄簿 有 (R7/4)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	7	8	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4D4769」	令和 2年12月
【備考】鳥居型引出しフック5対、ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、左サイドバンパー曲がり（作り物）・ステータス有			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S11105322」	令和 2年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2315mm、最大荷重1000kg、庫内リモコン付、ラジコン付、ブラケットホーム送り下がり悪い、カートストッパー固着作動不良			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----