

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年3月	QKG-FW1EXBG	アルミウイング	FW1EXB-14770	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
495,274km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,480 mm 高：2,600 mm	幅：2,350 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D 左右レンズくもり
オイル漏れ	○	ヘッドガスケット付近 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラー取付割 れ、左サイドアンダー ミラー取付割れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	腐食	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	○	スチール 200L 200L サビあり。
リターダ	/							
			デフ			点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	△	マグネットスイッチ動 かない

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。エア－漏れあり。助手席灰皿蓋割れ。リヤトルクロッドブッシュガタ有。 エンジンキー2本、燃料タンクキー4本。
記録簿	有（H29/6～R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	7	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
5	4	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	4	4	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				3	ー	245/70R19.5	ー
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMJ 「W8D7437」	平成25年
【備考】ラッシングレール2段（後方3段）。鳥居形引き出しフック9対。庫内灯4ケ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	DB3H 「G7D0020」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1555mm全幅2400mm有効長1270mm有効幅2265mm。最大荷重1000kg。 庫内リモコン付。カートストッパー固着使用不可。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ