

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年6月	TRG-NLR85AN	冷凍パン	NLR85-7032532
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
234,681km	110PS/81KW	M/T 5速	パキューム	長:3,270 mm 幅:1,660 mm 高:1,760 mm 門高:1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

シャピン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	FRP

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本（内、キーレスリモコン付1本） ポディキー2本

記録簿 有 (H30/11~R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
2	3	3	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/75R15	—
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H180406」	平成30年5月
【備考】断熱：サイド75mm/リヤ75mm スライド式サイド扉 脱着式間仕切りパネル 送風機 水抜き穴4ヶ所 庫内灯2個 90度ストッパー1対 スノコ敷板 保冷カーテン			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	1XV22LSC-P 「H180406」	平成30年5月
【備考】マフル30℃設定 外気温35℃時、1時間で33.5→0.0℃確認 クラッチ作動時間：E/gコック 8565時間/スバグ イコック 1109時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------