

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年6月	TKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7064016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
751,229km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,220 mm 幅: 2,220 mm 高: 2,510 mm 門高: 2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタメーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	操作不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ドアキー1本 シフトパターン表示違い 記録簿 有 (H28/5～R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	9	11			225/80R17.5	225/80R19.5	
	—	—			—	—	
9	9	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	
備考: アルミ				備考: タイヤ全数スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT 「W6J0426」	平成26年6月
【備考】ラッシングレール3段、庫内灯3ヶ、ラッシング用床フック			
パワーゲート／跳ね上げゲート	ZEPRO	Z15-150SA 「274766」	平成25年
【備考】全長2100m、全幅2230mm、有効幅2120mm、ストッパー迄1850mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ