

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年8月	TKG-NKR85AR	クレーン付平	NKR85-7040102
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
133,377km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：3,710 mm 幅：1,800 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ シートカバー付き、テープ補修
オイル混入	◎		スターター	◎				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
排気	◎		異常ランプ	◎		ウィンカー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		ワイパー	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		ミラー	○	左カパー擦れ
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション						走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎		上物仕様			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L 底面後ろ側凹み有り
リターダ	／		床材質	／	鉄板			
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	



特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(リモコン不動)、エンジンキー3本、キャブルーフ傷有り

記録簿 有 (R1/9～R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6	—	—	205/85R16	205/85R16	—	—
6	7	7	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				4	—	205/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車改造		平成26年8月
【備考】コーション無し、ロープフック左右8対前2ヶ後4ヶ、ロープ穴左右3対、鳥居作業灯1ヶ、鳥居アングル補強(補強部からのボデー内寸≧3660mm)、荷台内側キズ、左アオリ内張破損、前方床板腐食			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE264MH 「LA2134」	平成26年8月
【備考】吊り上げ荷重2.63t、4段ブーム、フックイン、敷板1対、標準張り出しアウトリガー			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ