

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年7月	TPG-XZC655M	ドライバン	XZC655-0005502
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
79,409km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長: 4,510 mm 幅: 1,770 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,360 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアウィンカー取り付け部曲り
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	△	デジタル電源入らない	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本、突入防止装置左側曲り、キャブルーフラック





記録簿 有 (R2/5~R4/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			205/70R16	205/70R16		
1	5	4	3	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
スペア	4			スペア	205/70R16		

素材: スチール 備考: 左後輪外側段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2GG034」	令和 1年4月
【備考】 庫内左右フック掛けバー6段、LED庫内灯4ケ、庫内キズ汚れ有り、床汚れ有り、荷箱上部四隅ソナー、左側PP工具箱、Rステップ曲り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】