

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年3月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-132730
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
137.089km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,190 mm 幅:2,310 mm 高:2,060 mm 門高:2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバ―擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、ポデーキー4本。R7.8/1エンジンキー1本、ポデーキー2本は本社へ。残りは全て車載。轟木

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	10	10	
	—	—	
9	3	1	1
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V074J25-06」	令和 5年3月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、パレティナガイド、LED庫内灯3ケ、左側片開き式サイドドア、90度ストップバー、床面キーストン、断熱材の厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内エアサスコントローラ、水抜き穴前後4ケ所、右Rドアエアリブパレ外れ有り、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「345700085BL」	令和 5年
【備考】-30度設定、1時間運転16.6℃→-2.2℃確認			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2212008763」	令和 4年12月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストップバーまで1400mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------