

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年6月	2DG-FW1AHG	冷凍バン	FW1AH+122606
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
279,502km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	長：9,360 mm 幅：2,290 mm 高：2,460 mm 門高：2,440 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 型キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー4本。キーレスリモコン1ヶ。ポデーキー2本。

記録簿 有（R5/9～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10	11	12	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				0	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V064H00」	令和 5年

【備考】断熱材：サイド75mm リヤ100mm。
ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。フェリーフック2対。水抜き穴前後2対。庫内灯6ヶ。





冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS100A-L2	令和 5年
----------------	----	-------------	-------

【備考】－30℃設定 +24.5℃ → －4.8℃ （1h）確認。稼働時間4644h。

--	--	--	--

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】