

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日産	平成23年6月	BKG-AKR85A	平ボディ	AKR85-7001018
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
87,079km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：3,120 mm 幅：1,625 mm 高：375 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 75L
点検項目	結果	状態	上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎					上物仕様		
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態			
リターダ	/		床材質	/	木材			

特記事項 R3.5.26 73,857km クラッチ ディスク・カバー交換済
キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り 右リヤフェンダー割れ
エンジンキー2本（内、キーレスリモコン付1本）
記録簿 有（H27/5～R6/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		205/70R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		平成23年6月
【備考】 煽り3方開 ロープフック サイド8対/リヤ2ヶ所 左右煽り曲がり、内張りベニヤ割れ・穴あき リヤ煽り内張りベニヤ欠品 前壁ベニヤ割れ・穴あき 床板割れ・穴あき・浮き・ササクレ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ