

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年12月	TPG-XZU710M	その他	XZU710-0023968	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
83,430km	150PS/110KW	A/T 6速	パキュム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラー取り付け部割れ、ガタ有り
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／		床材質	／		点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	



特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。SDプレーヤー付きPAアンプ（マイク付き）。セキュリティー付き。
エンジンキー2本。ボデーキー14本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
3	3	3	3	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
移動金融車	オオシマ自工	「J-0030」	平成29年
【備考】 カウンター。エアコン。発電機（アワメーター4478.7h）。発電機用ガソリンタンク。リヤ扉、階段開閉油圧式。サイド扉、階段手動式。4方アウトリガー。モニター、カメラ付き。左側電動オーニング付き。オーニング右側カバー欠品、（曲がり有り）。塗装跡有り。発電機作動未確認。外部電源作動確認済み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ