

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年8月	TPG-NKR85AD	ダンプ	NKR85-7085790
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
35,613km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキウム	長:3,050 mm 幅:1,600 mm 高:370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	/
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	/
電格ミラー	/
ETC	△ 標準電源入らず
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 鉄板

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

点検項目	デフ 結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブルーフ凹み。リヤ左右フェンダー曲がり。
エンジンキー1本（スペア無し）。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

11	11		
—	—		
11	11	11	11
—	—	—	—
スベア		7	—





タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スベア		195/85R16	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	新明和工業	DR2-0110SY 「S00674060」	令和 1年
【備考】手動式コボレーン付き。リヤゲートロックピン付き。前立て曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------