

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年10月	2RG-XZU600T	ダンプ	XZU600-0025133	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
58,744km	150PS/110KW	A/T	パキューム	長:3,050 mm 高:370 mm	幅:1,600 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	／		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	

ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	左サイドウィンカーキ ス
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブルーフ凹み。アイドリングストップ付。
左リアピラー凹み。リア左フェンダー曲がり。
エンジンキー2本。

記録簿 有 (R2/1~R7/1)

タイヤ残量

単位: mm

	5	5	
	—	—	
5	5	6	5
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	DD02-31 「19U077079Y」	令和 1年

【備考】手動式コボレーン付き。リヤゲートロックピン付き。前立て曲がり。床凹み。

--	--	--	--





【備考】

--	--	--	--

【備考】

外装狀態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----