

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年9月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145623
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
50,366km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 5,420 mm 幅: 2,160 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャビンキズ汚れ。  
エンジンキ-2本 (内キ-レス1本)  
記録簿 有 (R3/9、R6/9、R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			245/80R17.5	245/80R17.5		
-	-			-	-		
10	12	11	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	15	-		スペア	245/80R17.5	-	-

素材: スチール 備考: フロントタイヤ段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151 「220J」	令和 1年
【備考】 煽りロープ穴3対。床板腐食割れ有り。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G109302」	令和 1年8月
【備考】 ブーム4段。2.93 t。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。ML 警報型 (定格荷重指示装置)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----