

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年9月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145095
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
57,890km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,410 mm 幅：2,130 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー付近に じみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	／	
			タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	／					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。エンジンキー2本（内、キーレス付き1本）。

記録簿 有（R6/12、R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			13	—	—	—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	2151 「236J」	令和 1年
【備考】ロープ穴3対。床板張替え有り。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G109362」	令和 1年8月
【備考】ブーム4段。2.93t。アウトリガー標準幅。フックイン。ラジコン付き。ML警報型安全装置付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】