

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年11月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-115222
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
35,875km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長:5,410 mm 幅:2,180 mm 高:400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	ワウステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。右テール取付割れ（ガタあり）
エンジンキー3本。燃料タンクキャップキーロック不良。

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位：mm

12

12

—

—

12

12

11

13

—

—

—

—

スベア

7

—

タイヤサイズ

245/80R17.5

245/80R17.5

—

—

245/80R17.5

245/80R17.5

245/80R17.5

245/80R17.5

—

—

—

—

スベア

245/80R17.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	ハブコ	「6121 40」	令和 1年
【備考】アオリローブ穴3対。前立て曲がり。床補修跡あり。床割れ、穴あき。			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G109653」	令和 1年9月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付き。ML警報型安全装置付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------