

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年1月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7065881
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
263,865km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：5,320 mm 幅：1,950 mm 高：1,930 mm 門高：1,970 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	内外気切替レバーノブ欠損	シート	○	破れ、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアウィンカー取り付け部曲り
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	ミラーステー錆びキズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミキーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎		▼ 上物仕様			オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎					▼ 電装関係		
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本(キー摩耗の為右ドアのみ操作可能)、ボデーキー2本、F左ショックにじみ、右ドア灰皿破損、突入防止装置左側プロテクター欠損

記録簿 有 (H30/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	12	11	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				1	—		
				205/80R17.5	—		
素材：スチール				備考：スペア以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H170533」	平成29年1月
【備考】2室仕様、キーストン、水抜き穴前後4ヶ所、エアリブ、保冷カーテン、LED庫内灯前室3ヶ後室1ヶ、前室内長4170mm、後室室内長1000mm、間仕切り上部通気口2ヶ所、間仕切り開口部高さ1950mm幅1050mm、断熱厚み確認リヤ100mmサイド100mm、リヤ3枚扉、リヤセンタードア割れ有り、庫内キズ汚れ有り、後部荷台下台車入れ			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U 「H170533」	平成29年1月
【備考】－30℃仕様、1時間運転20.0℃→－12.0℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき