

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成24年5月	ABF-TRY220	平ボディ	TRY220-0110179
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
80,562km		M/T 5速	ハキ्यूム	長: 2,930 mm 幅: 1,620 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
シンドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジン馬力133ps/98kw。キャブ内キズ、汚れ。
キャブルーフへこみ（小）。エンジンキー3本。

記録簿 有 (H24/8、H24/11、H26/4~R6/5)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	6		6
	—		—
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ





スペア

素材: スチール 備考: 175/75R15 スペア込み7本。

素材：スチール 備考：175/75R15 スペア込み7本。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トヨタ車体	「UT11M050239」	平成23年
【備考】 前方、後方床板腐食、穴あき。			
パワーゲート／垂直ゲート	トヨタ車体	「UT11M050239」	平成23年
【備考】 PG寸法：全長1015mm。全幅1520mm。有効長850mm。有効幅1520mm。最大荷重500kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------