

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年12月	2PG-FK72N	クレーン付平	FK72N-605063	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
29,956km	170PS/125KW	M/T 6速	エア	長: 5,390 mm 高: 390 mm	幅: 2,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	アイドリング時振れ有	エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎				
			タコグラフ	/				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り アイドリングストップ付
	エンジンキー2本、キーレスリモコン1個
記録簿	有 (R3/3、R6/9、R6/12)

タイヤ残量

単位: mm

13

13

—

—

14

14

14

14

—

—

—

—

スペア

12

—

タイヤサイズ

225/90R17.5

225/90R17.5

—

—

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

—

—

—

—

スペア

225/90R17.5





—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】 煽りロープ穴3対。床板補修有。前立て下部腐食有。			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G110225」	令和 1年11月
【備考】 ブーム4段。2.93t。フックイン。ラジコン付。ML 警報型(定格荷重指示装置付)。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------