

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	令和 1年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7147765		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
39,155km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:5,400 高:400	mm 幅:2,130 mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。 エンジンキー2本（内キーレス付1本）
記録簿	有（R4/9～R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
14	13			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		15	—	スペア		245/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151 「335J」	令和 1年
【備考】サイドアオリロープ穴3対。床板腐食有り。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G109943」	令和 1年10月
【備考】4段ブーム、フックイン、2.93 t。標準アウトリガー。ラジコン付。敷板1対。 安全装置付き（ML警報型）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ