

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145503
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
53.323km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長:5,400 mm 幅:2,130 mm 高:400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
						パワステ	◎	
クラッチ	○	異音 カタカタ音				ハンドル	◎	
異音	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー2本（キーレス付1本）。

記録簿 有 (R5/11~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10		9	245/80R17.5	245/80R17.5		
	—		—	—	—		
10	10	10	9	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		8	—		245/80R17.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151 「311J」	令和 1年
【備考】 煽りロープ穴3対。床板割れ有。			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G109924」	令和 1年10月
【備考】 ブーム4段。2.93 t。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。ML警報型安全装置付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------