

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年11月	TKG-FC9JDAА	汚泥吸引車	FC9JDA-10616	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
11,934km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	鉄板 底面の一部分はステン レス	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本

記録簿 有 (H29/8～R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
汚泥吸引車	新明和工業	GV4-V031 「H709454818」	平成28年9月
【備考】積載物品名汚水及び水、最大積載量3230kg、最大積載容量汚水3130kg・水100ℓ、排出量5.2L/1回転、圧力-9.6kpa、アワーメーター78.2h			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ