

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年6月	KQK-FTR34T2	冷凍パン	FTR34-7004378
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
779,642km		M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,270 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,930 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 左右曇り
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ミッション			ETC	/		ハウステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	△	アナログ カートリッジ出す	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、エンジンキー2本、ボデーキー4本、燃料タンクキー2本、室内汚れ、サイドレバーコンソール割れ、馬力255P/S

記録簿 有 (H27/12~R7/3)





タイヤ残量			
単位: mm			
9	8		
—	—		
8	9	9	9
—	—	—	—
スベア	7	—	

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スベア		265/70R19.5	—

素材: アルミ 備考: スベア以外スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA6312 「B120347」	平成24年5月
【備考】断熱厚み: サイド75mm、リア75mm、ラッシングレール2段、ジョロダー4列(埋め材付)、庫内灯LED2列、右側観音式サイドドア、水抜き穴4ヶ所、結露防止シート、パレティナガイド、エアリブ、荷室間仕切り付、2室仕様、床キーストン、右後FRP工具箱、庫内傷、汚れ有り。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	菱重	TDJS70A-L2M 「261900031BL」	平成24年6月
【備考】-30℃設定、1hで27℃→10℃迄確認済、2エバ、スタンバイコード付、2室仕様。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ