

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年10月	2PG-FEB50	ドライバン	FEB50-580729
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
33,963km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,520 mm 幅：2,080 mm 高：2,150 mm 門高：2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左テールレンズ亀裂
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ曲がり			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項

キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー2本、ボデーキー1本。



記録簿

有（R3/12、R5/11、R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6			205/85R16	205/85R16	
	—	—			—	—	
6	6	6	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			8	—	205/85R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	バブコ	「9X6N4436」	令和 1年
【備考】ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。庫内灯3ヶ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	バブコ	PRAM10-1455N 「S00806696」	令和 1年
【備考】PG寸法：全長1555mm 全幅2110mm 有効長1300mm 有効幅1960mm。 庫内リモコン付。ラジコン付。最大荷重1000kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ