

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年6月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-19731	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
228,479km	210PS/147KW	M/T 6速	エアー	長：6,260 mm 高：2,320 mm	幅：2,360 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右側カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	○	マスターシリンダにじみ	床材質	／	鉄板	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎	サイドカバー				オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	



特記事項 エンジンキー4本

記録簿 有 (H29/12～R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	4	3	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		14	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：フロント2本、右リア2本再生タイヤ、フロント左ホイール錆び			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「2TB0432-02」	平成29年2月
【備考】 ラッシングレール2段、床綿板、パレティナガイド、LED庫内灯3ヶ、右側後部ステンレス工具箱、右前下段ラッシングレール浮き、庫内汚れ、擦れ、穴有り、庫内灯不灯			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002D-B3MRA 「17T028104N」	平成29年2月
【備考】 最大昇降荷重1000kg、全長1550mm、全幅2420、有効幅2280mm、キャストーストップバー迄1310mm、ラジコン、庫内リモコンカブラ破損の為組付け不可			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ