

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年4月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-19615
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
260,306km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,260 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,320 mm 門高: 2,260 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、左 右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ、エグレ
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 縞板	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー3本
記録簿 有 (H31/4~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
0	2	2	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	1	-		スペア	225/80R17.5	-	

素材: スチール 備考: F右段減り左内減り、右後輪再生タイヤ及び片減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「2TB0432-01」	平成29年2月
【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、LED庫内灯3ヶ、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱、荷台底面破損有り			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	G21002D-B3MRA2 「17T028103N」	平成29年2月
【備考】 最大昇降荷重1000kg、全長1550mm、全幅2420mm、有効幅2200mm、キャストストップバー迄1310mm、庫内リモコン、ラジコン(破損、不動)、シリンダ漏れ有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ