

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成26年3月	QDG-EX52AJ	トラクタ	EX52AJ-7000600		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
583.534km	520PS/382KW	セミA/T スムーサー 16速		エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	70ml程度しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール、アルミ 400L 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板 編板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面 しみ
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。右フォグランプ不灯。エア漏れ有。リヤクロスメンバー錆・腐食有。フロント右ショックアブソーバー滲み。
エンジンキー1本（スペア無）。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	6			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
8	8	7	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	6	7	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
	15	—			275/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CD-2000 「K27876」	平成26年1月
【備考】 第五輪荷重20000kg。作業灯2ヶ（不灯）。ステンレス工具。踏み場錆・腐食穴有。リヤフェンダー錆・腐食穴有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------