

| 車両情報  |             |             |       |                                                 |
|-------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名    | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| 日野    | 令和 6年4月     | 2KG-XZU712M | ドライバン | XZU712-0015870                                  |
| 走行    | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 483km | 150PS/110KW | M/T 6速      | バキューム | 長：4,470 mm 幅：2,080 mm<br>高：2,190 mm 門高：2,130 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | エアサス   | /  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0 | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | /  |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材  | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | /  |              |
| リターダ  | /  |    |          |    |     |        |    |              |

特記事項

アイドリングストップ付き。  
エンジンキー3本。ポデーキー3本。





記録簿

無（）

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |   |   |           |           |           |           |
|         | 8 | 8 |   | 205/85R16 | 205/85R16 |           |           |
|         | — | — |   | —         | —         |           |           |
| 8       | 8 | 8 | 8 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
| —       | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア     |   |   | 8 | —         | 205/85R16 | —         |           |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：       |           |           |           |

| 上物仕様                                      |         |                  |       |
|-------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                       | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| ドライバン                                     | 日本フルハーフ | DLK<br>「T3D4575」 | 令和 6年 |
| 【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。左サイド扉スライド式。 |         |                  |       |
| 【備考】                                      |         |                  |       |
| 【備考】                                      |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】