

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年2月	2PG-FEAVO	冷凍パン	FEAVO-581074
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
120,545km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,070 mm 幅: 1,640 mm 高: 1,730 mm 門高: 1,720 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左前レンズ内水滴有り
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 ドアロックリモコン1ヶ、エンジンキー2本、看板消し跡有  
記録簿 有 (R4/1~R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	3			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
3	4	4	3	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	スベア		205/75R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H193012」	令和 2年1月
【備考】 左側片開き式サイドドア、ラッシングレール2段、プラスノコ、仕切り版、リア3枚扉、庫内傷、汚れ			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV32LSC-P 「H193012」	令和 2年1月
【備考】 -30℃設定、スタンバイ付、22℃→1hで-10℃確認、積算運転時間4365h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ