

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年3月	2DG-FW1AHG	アルミウィング	FW1AH-113845	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
698,251km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速	エア-	長:9,670 mm 高:2,670 mm	幅:2,380 mm 門高:2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーヒーター、メッキカバー付き

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ピニオンシール オイル漏れ
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー3本、リモコンキー1本、ボデーキー2本、アドブルーキー1本
走行373,810km時リコールにてエンジン乗せ替え済

記録簿 有 (R2/5~R7/3)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	8	9	
	8	7	
6	2	6	6
3	5	6	7
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	—	—	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

<u>スペア</u>	<u>245/70R19.5</u>	—	
素材：スチール	備考：左リヤ3軸外側、4軸再生タイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W100F42」	令和 2年
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック9対、庫内灯4ケ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】